

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-10-08

Objektsnr
1234-0953
Adress
Hagvägen 47
Objektstyp
3 rum och kök
Besiktningensdag
2026-10-07
Inflyttningsdatum
2027-01-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Balkong 1	Golv	Trall på balkong tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv	Stengolv	1. Ingen åtgärd
Duschrum 1	Dörr-Innerdörr Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Tak	Takskena tas bort och hål spacklas igen varsamt.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Bänkskiva	Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	1. Ingen åtgärd
Kök	Golv-Linoleummatta	Viss slitage på bänkskivor	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök		Golv har tydligt slitage	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkettgolv slipas	2. Väsbyhem åtgärdar