

**Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst**

Utskriftsdatum: 2026-04-08

**Objektsnr**

4408-0235

**Adress**

Solbergsvägen 30

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningensdag**

2026-04-01

**Inflyttningsdatum**

2026-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Vardagsrum</b>	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Vardagsrum</b>	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Sovrum 1</b>	Helreparation-Tapet	Litet märke i tapet	1. Ingen åtgärd
<b>Sovrum 1</b>	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Badkar	Ställs tillbaka	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Badrum</b>	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Kök</b>	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Kök</b>	Vitvara-Kyl/Frys	Ventgaller saknas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Förråd</b>	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Hall 1</b>	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Balkong 1</b>	Notering	Insynsskydd tas bort samt kompostgaller	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst