

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-04-02

**Objektsnr**

1602-1035

**Adress**

Hammarbyvägen 13

**Objektstyp**

1 rum och kök

**Besiktningens dag**

2026-04-01

**Inflyttningsdatum**

2026-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Golv-Parkett	Normalt slitage på parkettgolv vid entrén	1. Ingen åtgärd
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst