

Besiktningensutlåande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-03-26

Objektsnr

4226-2378

Adress

Mälarvägen 87

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningensdag

2026-03-25

Inflyttningsdatum

2026-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst