

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-04-25

Objektsnr

1371-1019

Adress

Hammarbyvägen 2

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningdag

2025-04-23

Inflyttningsdatum

2025-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Golv-Parkett Lackas	Slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett Lackas	Slipas lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Notering	Fuktskada efter tidigare hg	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Parkett Lackas	Slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Innerdörr-Vit	Hål i dörren	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst