

**Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst**

Utskriftsdatum: 2026-06-15

**Objektsnr**

4408-0218

**Adress**

Solbergsvägen 28

**Objektstyp**

3 rum och kök

**Besiktningensdag**

2026-06-09

**Inflyttningsdatum**

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Vägg	Gardinstång vid ytterdörr tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Klädkammare 1	Innerdörr-Vit	Orginialdörr återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Innerdörr	Orginialdörr återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Helreparation Målat/Tapet	Fondtapet tas ner och vägg återställs i liknande kulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten - 1	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten - 1	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten - 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Tak	Takmonterade gardinstänger tas ner och hål sätts igen	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Tapet	2 borrhål vägg 1	1. Ingen åtgärd
Sovrum 2	Tak	Takmonterade gardinstänger tas ner och hål sätts igen	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst