

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-05-12

Objektsnr

1373-1047

Adress

Hammarbyvägen 26

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningens dag

2026-05-11

Inflyttningsdatum

2026-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Bänkskiva	Bänkskivan är fuktskadad, bytas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr och skruvhål finns i lägenheten från tidigare hyresgäst.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv	Mindre skador på golvet vid lägenhetsdörr	1. Ingen åtgärd