

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-03-18

Objektsnr

1234-0958

Adress

Hagvägen 49

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningensdag

2026-03-17

Inflyttningsdatum

2026-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Frys	Frysluckor 2 st saknas	1. Ingen åtgärd
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Tak	Klistermärken i tak tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst