

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-06-27

Objektsnr

1370-1007

Adress

Hjortvägen 1

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningensdag

2025-06-26

Inflyttningsdatum

2025-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Vägg-Målat	Väggar målas, fläckar/märken	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Parkett Lackas		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Vägg-Målat	Väggar målas, fläckar/märken	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg-Målat	Väggar målas, fläckar/märken	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett Lackas		2. Väsbyhem åtgärdar
Matrum	Golv-Parkett Lackas		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Vägg-Målat	Väggar målas, fläckar/märken	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Parkett Lackas		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg-Målat	Väggar målas, fläckar/märken	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst