

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-08

**Objektsnr**

1237-1255

**Adress**

Hagvägen 34

**Objektstyp**

3 rum och kök

**Besiktningens dag**

2026-06-03

**Inflyttningsdatum**

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Kök</b>	Diskmaskin	Brandvarnare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 2</b>	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Hall 1</b>	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Duschrum 1</b>	Badkar	Badkaret återinstalleras. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst