

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-08-04

Objektsnr

1233-0739

Adress

Hagvägen 17

Objektstyp

1 rum och kök

Besiktningdag

2025-07-31

Inflyttningsdatum

2025-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Innerdörr	Lackas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Tvättmaskin	Tvättmaskin tas bort,avlopp o vatten pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tak	Målas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Notering	Inritat badkar på ritning men det är dusch.	1. Ingen åtgärd
Kök	Helreparation-Målat	Helrep,målas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Luckor och lådor lackat	Lackas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Linoleummatta	Kollas efter att hg tagit bort egen privat filtmatte.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Innerdörr	Innerdörr saknas,byggt utan.	1. Ingen åtgärd
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Helrep,tapet.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Linoleummatta	Väsbyhem kollar golvet efter hg tömt rummet,mycket saker där.Obs ! Det är parkett,står fel i underhållstatus.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Innerdörr	Vardagsrumsdörr tas upp från källare och hängs tillbaka.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Innerdörr	Lackas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Garderob	Lackas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Helrep,målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Linoleummatta	Matta kollas efter hg tömt och städat lgh:en,fläckar går bort ?	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Garderob	Garderobsluckor lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Väsbyhems hatthylla lämnas i hallen,ska sättas upp efter målning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst