

## Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-01-21

**Objektsnr**

1130-0542

**Adress**

Björkvallavägen 10 F

**Objektstyp**

3 rum och kök

**Besiktningdag**

2026-01-20

**Inflyttningsdatum**

2026-05-01

| Enhet                  | Åtgärd                    | Anmärkning                                                         | Status                                        |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Hall 1</b>          | Helreparation Målat/Tapet | Väggar och tak målas                                               | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Vardagsrum</b>      | Helreparation Målat/Tapet | Väggar tapetseras och tak målas                                    | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Sovrum 1</b>        | Helreparation Målat/Tapet | Väggar tapetseras och tak målas                                    | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Badrum</b>          | Tvättmaskin               | Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.              | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Hela lägenheten</b> | Nycklar och Taggar        | Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar. | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Hela lägenheten</b> | Städning                  | Kostnad vid bristfällig flyttstädning.                             | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |