

Besiktningstillåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-09

Objektsnr

1234-0981

Adress

Hagvägen 57

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-07-08

Inflyttningsdatum

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Balkong 1	Golv	Trall på balkong tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Linoleummatta	Hack i golv mot kök	1. Ingen åtgärd
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalen återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Vägg	Kakeldekoration tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Helreparation-Målat	Fondtapet vägg 4.	1. Ingen åtgärd
Kök	Notering	Handtag till köksluckor/lådor återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Kostnad enligt entreprenörsfaktura. Dekorplast från bänkskivor tas bort Kostnad enligt entreprenörsfaktura	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst