

Besiktningstillåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-26

Objektsnr
1346-3191

Adress
Hjortvägen 25

Objektstyp
4 rum och kök

Besiktningdag
2025-05-14

Inflyttningsdatum
2025-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Målas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Innerdörr-Vit	Slipning och lackning behövs.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Golv-Parkett Lackas	Slipning och lackning behövs.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Innerdörr-Vit	Slippas och lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Helreparation-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Golv-Parkett Lackas	Slippas och lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Innerdörr-Vit	Slipning och lackning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett Lackas	Slipning och lackning behövs.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Ettgreppsblandare	Manöver delen till kranen trasig behövs byttas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Helreparation-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Luckor och lådor lackat	Slippas och lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Parkett Lackas	Slipning och lackning behövs.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Kolfilterfläkt		2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	*Köksluckor, lådor, bänkskiva	Slippas och lackning	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Skåp	Slitage på kanten	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Garderob lackas	Slipning och lackning behövs.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Slipning och lackning	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv-Parkett Lackas	Slipning och lackning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Vägguttag	Vägguttag trasig.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Klädkammare 1	Innerdörr-Vit	Slippas och lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Toalettstol	Toasits trasig.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Kakel	Hyllplan måste bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Innerdörr-Vit	Slippas och	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Golv-Klinker	Silikon runt på kanterna.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Parkett	Det ser ut som ett gammalt vatten skada visa parkett har glapp mellan.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat		2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Garderob lackas	Slipning och lackning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Klinker	Behövs fogas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 2	Helreparation-Målat	Repetition. På dörrkarmen	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 2	Golv-Klinker	Ny silikon på kanterna.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 2	Golv-Parkett Lackas	Slipning och lackning behövs	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 2	Helreparation-Målat	Målas	2. Väsbyhem åtgärdar