

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-09

Objektsnr

6501-1002

Adress

Kyrkvägen 28

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningdag

2026-06-03

Inflyttningsdatum

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Vardagsrum	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Brandvarnare	Brandvarnare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Notering	Badkar tas bort och duschväggar återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Sättspricka vägg 3	1. Ingen åtgärd
Sovrum 3	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Frys	Sprucken fryslåda	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Klädkammare 1	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Klädkammare 2	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originallet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst