

## Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-10

**Objektsnr**

1236-1212

**Adress**

Hagvägen 26

**Objektstyp**

3 rum och kök

**Besiktningensdag**

2026-07-07

**Inflyttningsdatum**

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originallet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Notering	Väggpanelerna finns i hallen, tas bort före målning	1. Ingen åtgärd
Duschrum 1	Blandare-Dusch/Badkar	Dischväggar finns i badrummet	1. Ingen åtgärd
Duschrum 1	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin/torktumlare tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Notering	Duschväggar ej standard, vid skadas bytas till duschdraperistång.	1. Ingen åtgärd