

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-03-19

Objektsnr

1233-0748

Adress

Hagvägen 19

Objektstyp

1 rum och kök

Besiktningdag

2026-03-18

Inflyttningsdatum

2026-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst