

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-09-01

Objektsnr
2541-4066
Adress
Vilundavägen 13 A
Objektstyp
3 rum och kök
Besiktningensdag
2026-09-01
Inflyttningsdatum
2026-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Självlvysande stjärnor tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Mindre märken vägg 1	1. Ingen åtgärd
Vardagsrum	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst