

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-02-11

Objektsnr

1234-1028

Adress

Hagvägen 71

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2026-02-10

Inflyttningsdatum

2026-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	Spruckna grönsakslådor samt 1 fryslåda saknas	1. Ingen åtgärd
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Linoleummatta	Litet hål i mattan	1. Ingen åtgärd