

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-06

Objektsnr

1349-3477

Adress

Hammarbyvägen 62

Objektstyp

6 rum och kök

Besiktningdag

2026-06-24

Inflyttningsdatum

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Fototapet vägg 3	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 4	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 4	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 2	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 2	Blandare-Tvättställ	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 2	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Allrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar