

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-26

Objektsnr

1237-1277

Adress

Hagvägen 40

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningssdag

2025-01-16

Inflyttningsdatum

2025-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Luckor och lådor lackat	Lackas om vita.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Frys	Två fryslådor skadade,bytes.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Privat diskmaskin tas bort,skåp inkl lucka monteras tillbaka,avlopp och vatten pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Garderob	Privat garderob tas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Helrep av hela lgh:en som målas vit.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Golv	All parkett i lgh:en slipas och lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Brandvarnare	Brandvarnare bytes,två st.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Garderob lackas	Lackas om.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Tvättmaskin	Privat tvättmaskin tas bort,avlopp och vatten pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Snickerier	Privat hylla tas bort,hål tätas med silikon.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst