

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-10-20

Objektsnr

1239-1396

Adress

Lilla Hagvägen 9

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-10-14

Inflyttningsdatum

2027-01-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Golv-Parkett	Slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor - Lackade	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kylskåp	Kylskåp byts ut	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Golv-Parkett	Slipas och lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Notering	Tvättmaskin och torktumlare tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst