

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-12-11

Objektsnr

1604-1097

Adress

Hammarbyvägen 21

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningensdag

2025-12-10

Inflyttningsdatum

2026-03-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Bänkskiva	Fuktskadad	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Dekal tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Märken vid lampknapp	1. Ingen åtgärd
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 3	Garderob lackas	Märke i 1 st lucka	1. Ingen åtgärd
Sovrum 3	Helreparation-Målat	Dekal tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Innerdörr-Vit	Fuktskadad	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla saknas. Återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar