

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-09-24

Objektsnr

1234-0959

Adress

Hagvägen 49

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningssdag

2026-09-16

Inflyttningsdatum

2027-01-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originallet saknas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Garderob	Synligt lagad skada på garderobsdörr	1. Ingen åtgärd
Duschrum 1	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall på balkong tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Vitvara-Spis	Misstänkt värmeläckage – vred och köksluckan intill ugnen är missfärgade.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Armatyr	Takarmatur återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkettgolv slipas efter inflyttning pga repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar tapetseras och tak målas efter inflyttning	2. Väsbyhem åtgärdar