

## Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-06-16

**Objektsnr**

1634-9109

**Adress**

Hasselgatan 67

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningdag**

2025-05-22

**Inflyttningsdatum**

2025-08-01

| Enhet           | Åtgärd                  | Anmärkning                                                         | Status                                        |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hela lägenheten | Städning                | Kostnad vid bristfällig flyttstädning.                             | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| Hela lägenheten | Nycklar och Taggar      | Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar. | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| Sovrum 1        | Helreparation-Målat     | Märken vägg mellan fönsterbräda och dörr till vardagsrummet        | 1. Ingen åtgärd                               |
| Kök             | Kyl/Frys                | 1 sprucken grönsakslåda samt en trasig                             | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| Kök             | Luckor och lådor lackat | Mindre märken på flera luckor                                      | 1. Ingen åtgärd                               |
| Hall 1          | Helreparation-Målat     | Mindre märken vägg 4                                               | 1. Ingen åtgärd                               |