

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-09

Objektsnr

4406-0149

Adress

Solbergsvägen 19

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningens dag

2026-06-03

Inflyttningsdatum

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Golv	Märke på golvet	1. Ingen åtgärd
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Notering	Bänkskivan bytas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv	En lite märke på golvet	1. Ingen åtgärd
Hela lägenheten	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst