

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-07-10

Objektsnr
2215-1018

Adress
Edsvägen 43

Objektstyp
2 rum och kök

Besiktningensdag
2025-06-30

Inflyttningsdatum
2025-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Notering	Hyllor tas bort och borr-/skruvhål sätts igen	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Uteplats	Notering	Fast kattnät på trästomme uppsatt runt uteplatsen tas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Kostnad enligt entreprenörsfaktura. Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst