

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-06-23

Objektsnr

4205-2189

Adress

Älvsundavägen 5

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningensdag

2025-06-16

Inflyttningsdatum

2025-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Notering	Klisterlapp från toalett tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst