

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-01-09

Objektsnr
2072-0601

Adress
Hagängsvägen 207

Objektstyp
2 rum och kök

Besiktningensdag
2026-01-07

Inflyttningsdatum
2026-04-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Notering	Egen dusch tas bort och duschen återställs till standard	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst