

Besiktningensutlåtande

Fastighet

Brunnby 1:269

Adress

Solbergsvägen 13

Objektstyp

1 rum och kök

Objektsnr

4404-0112

Vån

-1

Area

44,0

Inflytt

2024-04-01

Besiktningdag

2024-01-30

Enhet	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Kök	Helreparation-Målat Målas om.	2. Åtgärdas av Väsbyhem
Kök	Spis Ugnslist byts.	2. Åtgärdas av Väsbyhem
Vardagsrum	Helreparation-Målat Målas om. Sotliknande missfärgning i tak.	2. Åtgärdas av Väsbyhem
Hela lägenheten	Städning Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättställ Handdusch på blandare tas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat Målas om.	2. Åtgärdas av Väsbyhem