

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-09

**Objektsnr**

1233-0748

**Adress**

Hagvägen 19

**Objektstyp**

1 rum och kök

**Besiktningens dag**

2026-07-07

**Inflyttningsdatum**

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Hall 1</b>	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Kök</b>	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Kök</b>	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Vardagsrum</b>	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst