

## Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-09-14

Objektsnr

2004-0033

Adress

Hagängsvägen 12

Objektstyp

1 rum och kokvrå

Besiktningdag

2026-09-09

Inflyttningsdatum

2026-11-01

| Enhet                  | Åtgärd                      | Anmärkning                                                              | Status                                        |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Förråd</b>          | Innerdörr                   | Innerdörr lackas                                                        | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Hela lägenheten</b> | Nycklar och Taggar          | Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.      | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Hela lägenheten</b> | Städning                    | Kostnad vid bristfällig flyttstädning.                                  | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Hela lägenheten</b> | Vägg                        | Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Badrum</b>          | Innerdörr-Vit               | Innerdörr lackas                                                        | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Kök</b>             | Vitvara-Kyl/Frys            | Bytes till ny                                                           | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Kök</b>             | Vitvara-Spis                | Tippskydd saknas                                                        | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Kök</b>             | Köksluckor och lådor lackat | Luckor och lådor lackas, pga flertal skador                             | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Kök</b>             | Fönsterbräda                | Lagas alt. bytes                                                        | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Kök</b>             | Innerdörr                   | Innerdörr lackas                                                        | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |