

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-27

Objektsnr

1346-3229

Adress

Hjortvägen 37

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningssdag

2026-08-20

Inflyttningsdatum

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kylskåp	2 trasiga fryslådor samt buckor i kyldörr och i frysdörr	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Spis	Missfärgade spisvred	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Notering	Barnlås på ytterdörr tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Innerdörr-Vit	Barnlås tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar