

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-05-21

**Objektsnr**

1371-1018

**Adress**

Hammarbyvägen 2

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningens dag**

2026-05-20

**Inflyttningsdatum**

2026-08-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Hall 1</b>	Golv	Mindre slitage på golvet	1. Ingen åtgärd
<b>Sovrum 1</b>	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst