

Besiktningensutlåtande

Fastighet
Vilunda 28:11
Adress
Hjortvägen 3
Objektstyp
5 rum och kök

Objektsnr
1370-1030
Vån
1
Area
107,0

Inflytt
2024-08-01

Besiktningdag
2024-04-17

Enhet	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg Sättspricka i sovrum2 / sovrum 3 / vardagsrum.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Parkett Repor/slitage förekommer.	1. Ingen åtgärd
Kök	Frys 3 Frysluckor saknas.	1. Ingen åtgärd
Kök	Notering Mikro hylla monteras bort och hål spacklas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin Diskmaskin monteras bort och original luckan återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Golv-Parkett Repor/slitage förekommer.	1. Ingen åtgärd
Matrum	Notering Samtliga skruvhål och slag på väggar spacklas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Vägg Vägg 2 målas om med färgkod 0502 Y glans 7.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg Hål och slag spacklas på samtliga väggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv Repor/slitage förekommer.	1. Ingen åtgärd
Hall 1	Vägg Vägg 3 och 4 målas med färgkod 0502 Y glans 7.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Notering Kroklist monteras bort och hål spacklas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Wc 1	Kakel Lång spricka på flertal kakel.	2. Väsbyhem åtgärdar
Wc 1	Notering Spricka på foder, byts.	2. Väsbyhem åtgärdar