

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-09-14

Objektsnr

2147-0356

Adress

Prästgårdsvägen 20 D

Objektstyp

1 rum och kokvrå

Besiktningdag

2026-09-07

Inflyttningsdatum

2026-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Allrum	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Allrum	Tak	Skada i tak, målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Brandvarnare	Brandvarnare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Golv-Våtrumsmatta	Tidigare HG har målat, färgen har lossnat.	1. Ingen åtgärd
Badrum	Blandare-Tvättställ	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Blandare-Dusch/Badkar	Badkarsfront saknas,	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Notering	Bänkskivan är täckt med dekorplast. Dekorplasten ska tas bort och klister ska rengöras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst