

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-06-23

Objektsnr

4205-2186

Adress

Älvsundavägen 5

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-06-11

Inflyttningsdatum

2025-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Trasig fryslåda	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Notering	Torktumlare tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Notering	Fastmonterade speglar tas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv	Kostnad enligt entreprenörsfaktura. Mindre slitage på parkett	1. Ingen åtgärd