

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-05

Objektsnr

1602-1036

Adress

Hammarbyvägen 13

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningdag

2025-04-29

Inflyttningsdatum

2025-08-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Sovrum 3	Notering	Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	breddning av dörr behöver återställas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
		Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Parkett	märke golv	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	breddning av dörr behöver återställas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
		Märke golv	
Hall 1	Notering	Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Wc 1	Notering	garderober behöver sättas tillbaka	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
		Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	
		badrumsskå och tvättställ behöver bytas tillbaka till originalet	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst