

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-05-25

**Objektsnr**

1634-9162

**Adress**

Hasselgatan 71

**Objektstyp**

3 rum och kök

**Besiktningens dag**

2026-05-11

**Inflyttningsdatum**

2026-08-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalen återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation-Tapet	Märken och fettfläckar samtliga väggar	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Tapet	Märke vägg 4. Garderob i tapetserad	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Nycklar OK	3:1 Utlåtandet åtgärdat
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning. Städning behöver kompletteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst