

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-06-10

Objektsnr

2216-1022

Adress

Edsvägen 53

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-06-09

Inflyttningsdatum

2025-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Sovrum 1	Golv-Plastmatta	Hack/reva i vänstra bortre hörnet,matta bytes.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Snickerier	Skärbräda saknas,ny hg får en ny om de så önskar.	2. Väsbyhem åtgärdar
Uteplats	Notering	Utemiljö kontaktar hg för att utreda vad han ska göra innan avflytt,oklar tomtgräns o äldre trappa lämnad kvar av tidigare hg.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla saknades även vid inflytt 2022,Väsbyhem monterar en om ny hg vill det.	2. Väsbyhem åtgärdar