

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-09-14

Objektsnr

2215-1020

Adress

Edsvägen 47

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-09-07

Inflyttningsdatum

2026-12-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Dörr vit	Alla innerdörrar lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Plastmatta	Laminatgolvet tas bort och plastmattan under byts ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv-Plastmatta	Laminatgolvet tas bort och plastmattan under byts ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Notering	Duschväggar ej orginal	1. Ingen åtgärd
Kök	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Plastmatta	Laminatgolvet tas bort och plastmattan under byts ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Golv-Plastmatta	Laminatgolvet tas bort och plastmattan under byts ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Plastmatta	Laminatgolvet tas bort och plastmattan under byts ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Passage	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Passage	Golv-Plastmatta	Laminatgolvet tas bort och plastmattan under byts ut.	2. Väsbyhem åtgärdar