

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-10-09

Objektsnr

8111-2167

Adress

Lergropsvägen 5

Objektstyp

1 rum och kök

Besiktningdag

2026-10-07

Inflyttningsdatum

2027-01-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Brandvarnare	Brandvarnare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat	Ledlist längs tak tas ner och eventuella skador spacklas igen och färgläggs med likvärdig färg. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	Skada på vägg 1 spacklas igen och målas i likvärdig färg. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Ledlist längs tak tas ner och eventuella skador spacklas igen och färgläggs med likvärdig färg. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Tak	Gardinskena i tak tas ner och hål fylls igen varsamt, vid behov målas med likvärdig takfärg. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst