

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-06

Objektsnr

1601-1001

Adress

Hammarbyvägen 7

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningdag

2026-06-17

Inflyttningsdatum

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Golv-Parkett	En stav saknas vid tröskeln till WC:n	2. Väsbyhem åtgärdar
Förråd	Helreparation-Målat	Mindre hål efter dörrhandtag	1. Ingen åtgärd
Balkong 1	Notering	Nät tas bort och balkongen återställs.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Missfärgade luckor efter avsaknad av ugnslid	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Fettfläckar vägg 3	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 3	Helreparation-Målat	Märke vägg 3	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst