

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-07

Objektsnr
2911-0491

Adress
Ryttargatan 66

Objektstyp
2 rum och kök

Besiktningssdag
2026-08-04

Inflyttningsdatum
2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Uteplats	Notering	Uteplats och tomt ska lämnas i ett städat och välvårdat skick	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum/Duschrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Brandvarnare	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Trapphus i lägenhet	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	1 st sprucken fryslåda	1. Ingen åtgärd
Kök	Notering	Diskmaskinsskåp saknas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett Slipning/Lack	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst