

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-04-08

Objektsnr

1239-1398

Adress

Lilla Hagvägen 9

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-03-31

Inflyttningsdatum

2026-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar