

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-06-09

Objektsnr

2515-6306

Adress

Dragonvägen 16

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2025-05-12

Inflyttningsdatum

2025-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Fläckar märke hål	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Helreparation-Målat	Skador och märke vägg 3	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Luckor och lådor lackat	Fukt skador	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Notering	Köksdörr märke/skada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Tak-Målat/Vägg-Tapet	Hål, märke vägg 2	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett Lackas	Behov av slipning. Grövre repor. Ev. tillkommer kostnader för byte.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst