

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-07-17

Objektsnr

1343-3317

Adress

Hammarbyvägen 12

Objektstyp

1 rum och kokvrå

Besiktningdag

2025-07-11

Inflyttningsdatum

2025-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kokvrå	Helreparation-Målat		2. Väsbyhem åtgärdar
Kokvrå	Luckor och lådor lackat		2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Tak-Målat/Vägg-Målat	Väggar 3 och 4 målas. Vägg 1 hål spacklas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat	Borr-/skruvhål/ fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Märken väggar målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst