

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-07-17

Objektsnr

1236-1232

Adress

Hagvägen 30

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningensdag

2025-07-10

Inflyttningsdatum

2025-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskbänk	Egen diskmaskin tas bort,	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Notering	Hyllor tas bort och borr-/skruvhål sätts igen	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Notering	Duschdraperistången ska bytas ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Notering	Toasitten monteras tillbaka	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst