

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-11-21

Objektsnr

2720-1011

Adress

Sandavägen 18 A

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-11-17

Inflyttningsdatum

2026-02-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Duschrum 1	Kakel	Dusch hylla tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst