

Besiktningensutlåande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-19

Objektsnr

1373-1046

Adress

Hammarbyvägen 26

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningensdag

2025-05-16

Inflyttningsdatum

2025-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst